

Sopralluogo scuola primaria Luigi Pirandello.

Sopraggiunti a scuola, in attesa di essere ricevuti dal Preside, i bidelli si relazionano con i consiglieri, lamentano il fatto che i riscaldamenti non funzionano da circa 5 giorni.

Subito dopo il Preside riceve i consiglieri e comincia a relazionare riguardo le problematiche della scuola.

Uno dei problemi più grossi che vengono evidenziati è la presenza di amianto sui tetti della struttura (ex Edil Sud) in prossimità della scuola.

Riguardo a tale problematica è già stata inviata una lettera al Comune di Bagheria.

Altro problema è quello riguardante un muro di sostegno pericolante vicino la palestra.

Inoltre, uno degli ingressi della scuola è chiuso per motivi di sicurezza.

Il Preside procede affermando che la scuola ha bisogno di manutenzione ma sa benissimo che il Comune non può occuparsene vista la situazione di dissesto finanziario.

Vista la crisi economica che investe le famiglie degli allievi della scuola, Preside e insegnanti si sono attivati per regalare ai bambini in difficoltà, libri e computisteria.

Il consigliere Marco Maggiore chiede al Dirigente Scolastico informazioni sui dati dei nuovi iscritti. Nel 2015, risponde il Preside, le iscrizioni sono circa 700 e il dimensionamento, quindi, dovrebbe essere a norma.

Il Preside continua la descrizione delle criticità della scuola facendo fare un giro di perlustrazione ai consiglieri.

La scala antincendio risulta essere agibile.

Il tetto esterno di un'uscita della scuola è pericolante e, quindi, il passaggio è chiuso.

Il Preside attenziona il problema dello smaltimento dei rifiuti ingombranti. Per esempio, non è stata fino ad ora smaltita un albero di palma, perché il servizio non funziona come dovrebbe.

La palestra del plesso risulta essere in ottime condizioni.

Il Preside evidenzia anche il fatto che, essendoci dei muri esterni bassi, i vandali entrano molto facilmente e, per questo, la scuola ha subito atti vandalici e furti.

I muri esterni, inoltre, presentano la fuoriuscita di ferro, spesso arrugginito, molto pericoloso per i bambini. La parte di muro ridotta in queste condizioni dovrebbe essere recitata. I bambini, però, non sono autorizzati a recarsi nei pressi di tale muro. Occorre in merito una messa in sicurezza.

Il Preside fa notare ai consiglieri che ci sono dei locali in seno alla struttura scolastica, che attualmente non vengono utilizzati. Si tratta dell'ex casa del custode. Il Preside paventa la possibilità di fruire di finanziamenti europei per poter utilizzare i locali.

Le giostre presenti nel giardino non sono a norma.

Altra problematica è l'accumulo di spazzatura che purtroppo, non viene raccolta quotidianamente.

Le panchine dello spiazzale, inoltre, sono rotte.

La scuola Pirandello ha usufruito del progetto "Scuole Belle" e quindi, il plesso risulta tinteggiato per bene da pochissimo.

Al pianterreno della struttura, dove c'è la scuola materna, sono stati ripristinati i bagni, grazie ad un contributo di 10 euro da parte di ogni genitore.

Una delle classi della scuola materna aveva perdite d'acqua dal tetto, a causa del bagno soprastante che aveva tubature danneggiate.

Gli infissi attualmente non sono in buone condizioni, ma presto verranno ripristinati grazie ad un FESR per infissi e serrande.

Il consigliere D'Agati chiede di audire il Responsabile dell'ufficio tecnico.

In accordo col dirigente della scuola Pirandello, si continua il sopralluogo alla scuola Guttuso, che fa parte dello stesso Istituto Comprensivo.

Lo stesso problema del Pirandello, riguardo l'accumulo di rifiuti, si presenta anche al Guttuso.

Il cortile della scuola Guttuso non è in buone condizioni. I bambini fanno attività motoria fuori, anche se non si potrebbe, visto che non c'è una palestra. Lo spazio esterno è dissestato. I pini del giardino hanno le radici che fuoriescono dal terreno ma al momento non sono pericolanti.

Il cornicione esterno è in brutte condizioni e causa infiltrazioni d'acqua.

Secondo un'insegnante che ha spiegato la situazione della scuola ai consiglieri, il parco giochi dovrebbe essere recintato in orario extra scolastico per tutelare i bambini che ne usufruiscono senza un responsabile scolastico.

Il primo piano del plesso Guttuso è inagibile da circa 2-3 anni per alcune parti dove il tetto ha infiltrazioni.

Sul terrazzo dell'ultimo piano del plesso c'è un impianto di pannelli solari, utilizzato soltanto per la scuola. Questo impianto potrebbe produrre energia anche molto altro.